Грозовые перенапряжения на изоляции нейтрали и защита от них (Дмитриев М.В.)

1. Общая характеристика вопроса

Внимание к вопросу о передаче напряжения во вторичную цепь было привлечено наблюдавшимися во время гроз повреждениями изоляции генераторов, включенных блоком на повышающие трансформаторы [1]. При отсутствии непосредственной связи генераторных блоков с воздушными линиями естественно было предположить, что опасные для изоляции напряжения возникали при воздействии грозовых волн напряжений на первичную обмотку.

Для анализа передачи перенапряжений через трансформатор во вторичную цепь, а так же перенапряжений на нейтрали в случае, если она не необходимо составление расчетных заземлена, схем замещения трансформатора (частичное разземленние нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ применяется в качестве эффективной меры ограничения токов однофазного короткого замыкания, которые составляют основную долю в общем числе коротких замыканий).

2. Уравнения и схемы замещения трансформатора

Волновые процессы в обмотке высшего напряжения могут быть переданы в обмотку низшего напряжения и на разземленную нейтраль как электростатическим, так и магнитным путем.

При электростатической передаче начальное распределение напряжения, установившееся в обмотке высшего напряжения, передается благодаря емкостной связи в обмотку низшего напряжения. Соответствующая емкостная схема замещения представлена на рис.1.



Рис.1. Емкостная схема замещения двухобмоточного трансформатора.

Отбросив вследствие малости продольные емкости обмоток (C_{II1} ' и C_{II2} '), трансформатор можно представить в виде обобщенной П-схемы замещения рис.2 (распределенные емкости C_1 ', C_2 ', C_{12} ' заменены сосредоточенными, размещенными в начале и в конце обмоток).



Рис.2. П-схема замещения однофазного двухобмоточного трансформатора.

После объединения трех однофазных схем замещения трансформатора в трехфазную группу с соединением обмоток «звезда/треугольник» получим схему рис.3. Концы обмоток фаз высокой и низкой стороны на схеме обозначены как A,B,C,N,a,b,c. Звезда имеет выведенную нейтраль (заземленную или нет).



Рис.3. П-схема замещения трехфазного трансформатора, обмотки которого соединены по схеме «звезда/треугольник».

Объединив, где требуется, параллельно включенные емкости и несколько преобразовав схему рис.3, получим рис.4.



Рис.4. Расчетная П-схема замещения трехфазного двухобмоточного трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда/треугольник» (трансформатор имеет разземляемую нейтраль, в которую возможна установка ОПН-Н).

В схеме рис.4 можно проводить анализ передачи перенапряжений как на вторичную сторону, так и на нейтраль (если она разземлена). Далее основное внимание будем уделять перенапряжениям на разземленной нейтрали и защите изоляции нейтрали от перенапряжений.

Система уравнений двухобмоточного трансформатора без учета активных потерь и тока намагничивания имеет вид (система записана в операторной области):

$$\begin{split} U_{A} - U_{N} &= p\psi_{A} + pL_{1}I_{A}, \ U_{B} - U_{N} = p\psi_{B} + pL_{1}I_{B}, \ U_{C} - U_{N} = p\psi_{C} + pL_{1}I_{C}, \\ p\psi_{a} &= pL_{2}I_{ab} + U_{a} - U_{b}, \ p\psi_{b} = pL_{2}I_{bc} + U_{b} - U_{c}, \ p\psi_{c} = pL_{2}I_{ca} + U_{c} - U_{a}, \\ I_{ab} &= KI_{A}, \ I_{bc} = KI_{B}, \ I_{ca} = KI_{C}, \\ \psi_{A} &= W_{1}\Phi_{A}, \ \psi_{B} = W_{1}\Phi_{B}, \ \psi_{C} = W_{1}\Phi_{C}, \\ \psi_{a} &= W_{2}\Phi_{A}, \ \psi_{b} = W_{2}\Phi_{B}, \ \psi_{c} = W_{2}\Phi_{C}. \end{split}$$

При записи уравнений введено обозначение $W_1/W_2 = K$ - отношение чисел витков обмоток на высокой и низкой сторонах трансформатора.

После несложных преобразований уравнения можно записать так:

$$U_{A} - U_{N} = pL_{I}I_{A} + K(pL_{2}KI_{A} + U_{a} - U_{b}) = pL_{T}I_{A} + K(U_{a} - U_{b}),$$
(1)

$$U_{B} - U_{N} = pL_{T}I_{B} + K(U_{b} - U_{c}), \qquad (2)$$

$$U_{c} - U_{N} = pL_{T}I_{c} + K(U_{c} - U_{a}), \qquad (3)$$

где $L_{\rm r} = L_{\rm l} + K^2 L_2$ - индуктивность короткого замыкания трансформатора, приведенная к стороне высокого напряжения.

К уравнениям трансформатора, определяющим электромагнитные связи между обмотками, добавим уравнения, описывающие

электростатические взаимодействия между обмотками. Сделаем это в операторном виде по первому закону Кирхгофа (для нулевых начальных условий на емкостях). Трансформатор упрощенно будем считать ненагруженным.

Для высокой стороны:

$$I_{AT} = \frac{pC_1}{2}U_A + \frac{pC_{12}}{2}(U_A - U_a) + I_A,$$
(4)

$$I_{BT} = \frac{pC_1}{2}U_B + \frac{pC_{12}}{2}(U_B - U_b) + I_B, \qquad (5)$$

$$I_{CT} = \frac{pC_1}{2}U_C + \frac{pC_{12}}{2}(U_C - U_c) + I_C,$$
(6)

для низкой стороны:

$$0 = pC_2U_a + \frac{pC_{12}}{2}(U_a - U_N) - \frac{pC_{12}}{2}(U_A - U_a) + I_{ab} - I_{ca},$$
(7)

$$0 = pC_2U_b + \frac{pC_{12}}{2}(U_b - U_N) - \frac{pC_{12}}{2}(U_B - U_b) + I_{bc} - I_{ab},$$
(8)

$$0 = pC_2U_c + \frac{pC_{12}}{2}(U_c - U_N) - \frac{pC_{12}}{2}(U_c - U_c) + I_{ca} - I_{bc}, \qquad (9)$$

для нейтрали

$$\frac{p3C_1}{2}U_N = I_A + I_B + I_C + \frac{pC_{12}}{2}(U_a + U_b + U_c - 3U_N)$$
(10)

3. Параметры схемы замещения трансформатора

Численные значения емкостей обмоток на землю C_1 и C_2 , а также емкости между обмотками C_{12} можно получить по эмпирическим выражениям [2,3] (*S* в кВА; U_{BH} , U_{HH} в кВ):

$$C_{1} = 0.07 \frac{S^{0.35}}{U_{BH}^{0.175}} \cdot 10^{-9} \Phi,$$

$$C_{2} = 1.3 \frac{\sqrt{S}}{U_{HH} + 13 + 0.2\sqrt{S}} \cdot 10^{-9} \Phi,$$

$$C_{12} = \frac{\sqrt{S}}{U_{BH}} \cdot 10^{-9} \Phi.$$

Для проведения расчетов индуктивность трансформатора, приведенную к высокой стороне, можно определить как

$$L_{T} = \frac{u_{k} [\%]}{100} \cdot \frac{U_{BH}^{2}}{314S_{\mu o M}}.$$

Результаты расчетов емкостей и индуктивностей двух силовых трансформаторов 110-220 кВ приведены в табл.1.

Таблица 1

Параметры о	схемы	замещения	тран	нсформат	гора

силовой	нΦ				Гн	мкс
трансф.	C_1	C_2	C ₁₂	Сэкв	$L_{T}^{(*)}$	$T_{ m \Im KB}$

110/10кВ, 125MBA	1,81	4,905	3,214	2,224	0,031	52
220/10кВ, 125MBA	1,656	4,905	1,607	1,532	0,123	86

^{*)} – в расчеты заложено значение $u_k = 10\%$.

4. Напряжение на разземленной нейтрали

Получим выражение для напряжения нейтрали U_N. Для этого сложим уравнения (1), (2), (3), получим после преобразований

$$I_{A} + I_{B} + I_{C} = \frac{U_{A} + U_{B} + U_{C} - 3U_{N}}{pL_{T}}$$

Сложим уравнения (7), (8), (9); после преобразований:

$$U_{a} + U_{b} + U_{c} = 3U_{N} \frac{C_{12}/2}{C_{2} + C_{12}} + (U_{A} + U_{B} + U_{C}) \frac{C_{12}/2}{C_{2} + C_{12}}$$

Подставив два найденных выражения в (10), получим

$$3U_{N}\left[\frac{1}{pL_{T}} + p\left(\frac{C_{1}}{2} + \frac{C_{12}}{2} - \frac{C_{12}^{2}/4}{C_{2} + C_{12}}\right)\right] = (U_{A} + U_{B} + U_{C}) \cdot \left[\frac{1}{pL_{T}} + p\frac{C_{12}^{2}/4}{C_{2} + C_{12}}\right],$$
$$U_{N} = \frac{(U_{A} + U_{B} + U_{C})}{3} \cdot \frac{1 + p^{2}L_{T}\frac{C_{12}^{2}/4}{C_{2} + C_{12}}}{1 + p^{2}L_{T}\left(\frac{C_{1}}{2} + \frac{C_{12}}{2} - \frac{C_{12}^{2}/4}{C_{2} + C_{12}}\right)}.$$

Введя обозначение эквивалентной емкости $C_{\Im KB} = \frac{C_1}{2} + \frac{C_{12}}{2} - \frac{C_{12}^2/4}{C_2 + C_{12}}$ и

эквивалентной частоты $\omega_{\Im KB} = \frac{1}{\sqrt{L_T C_{\Im KB}}},$

$$U_{N} = \frac{(U_{A} + U_{B} + U_{C})}{3} \cdot \left[1 - K_{C} \cdot \frac{p^{2}}{p^{2} + \omega_{\Im KB}^{2}}\right], \qquad (11)$$

где $K_{C} = \frac{C_{3KB} - \frac{C_{12}^{2}/4}{C_{2} + C_{12}}}{C_{3KB}}$ - коэффициент, определяемый через емкости.

При расчетах напряжений на нейтрали трансформатора ради упрощений будем пользоваться предположением, что первичная обмотка включается на источник постоянного напряжения. В действительных условиях волны набегают по воздушным линиям, и расчетную схему трансформатора следовало бы включать по правилу эквивалентной волны через волновое сопротивление провода на двойное напряжение волны. Однако, влияние волнового сопротивления первичной цепи на напряжение во вторичной настолько мало, что им можно полностью пренебречь [1]. Наличие защиты (РВ или ОПН) со стороны высоковольтной обмотки позволяет предположить, что напряжение, подаваемое на обмотку трансформатора со стороны ВН, равно остающемуся напряжению на защитном аппарате.

В тех случаях, когда форма фронта или длина волны имеет существенное значение, будут даваться соответствующие оговорки.

Если к высоковольтным обмотками (BH) всех трех фаз A,B,C одновременно приложить постоянное напряжение $U_A(t) = U_B(t) = U_C(t) = E$, то в операторной области $U_A = U_B = U_C = \frac{E}{p}$. Согласно [4] оригинал для (11) в этом случае будет

$$U_N = E \cdot \left[1 - K_C \cdot \cos \omega_{\Im kB} t\right]. \tag{12}$$

Видно, что в случае одновременного воздействия постоянного напряжения на все три фазы первичной обмотки напряжение на разземленной нейтрали носит характер колебаний около напряжения *E*. Максимум напряжения на нейтрали будет при условии $\omega_{3KB}t = \pi$, т.е. в момент $t = \frac{1}{2f_{3KB}} = \frac{T_{3KB}}{2}$. Величина максимума $U_N^{MAKC} = E(1+K_C)$ несколько меньше удвоенного значения воздействующего на фазы высокой стороны напряжения.

При приложении напряжения к одной или нескольким фазам высоковольтной обмотки трансформатора на элементах схемы рис.4 появится начальное «емкостное» распределение напряжений. Лишь вслед за мгновенным начальным емкостным распределением напряжения на нейтрали и во вторичной обмотке согласно (12) разовьются колебания.

Долю начального емкостного напряжения на нейтрали можно получить при t = 0 из (12) и она определится выражением

$$\frac{J_N^{HAY}}{E} = 1 - K_C.$$

При реальных параметрах емкостной схемы замещения силового трансформатора 110/10 кВ мощностью 125 МВА можно получить $U_N^{HA^{\prime\prime}}/E = 0.143$, для трансформатора 220/10 кВ мощностью 125 МВА $U_N^{HA^{\prime\prime}}/E = 0.065$.

В эксплуатации на высоковольтные обмотки трансформатора будут воздействовать не идеализированные постоянные напряжения, а грозовые волны, характеризуемые конечной длительностью фронта импульса τ_{ϕ} и условной длительностью всего импульса $\tau_{50\%}$ (длительность импульса до его «полуспада»).

Так как реально $T_{_{3KB}} >> \tau_{\phi}$, то длительность фронта воздействующих на обмотку грозовых волн практически не влияет на максимальное значение напряжений на нейтрали. Условная длительность импульса $\tau_{_{50\%}}$ сопоставима с $T_{_{3KB}}$ и поэтому ее учет является принципиальным.

Пренебрегая фронтом импульса, будем считать, что одновременно на три фазы высокой стороны трансформатора воздействуют волны напряжения

 $U_{A}(t) = U_{B}(t) = U_{C}(t) = E \cdot \exp(-t/\tau_{umn})$. Условная длительность такого импульса может быть найдена из условия $0.5E = E \cdot \exp(-\tau_{50\%}/\tau_{umn})$ и будет $\tau_{50\%} = \tau_{umm} \cdot \ln 2 \approx 0.69 \tau_{umn}$.

При воздействии на высоковольтные обмотки постоянного напряжения $U_A(t) = U_B(t) = U_C(t) = E$ напряжение на нейтрали достигает максимума в момент времени $t = \frac{T_{3KB}}{2}$. Среднее значение экспоненциального импульса $E \cdot \exp(-t/\tau_{umn})$ для определения максимума перенапряжений на нейтрали во временном интервале $0 \le t \le \frac{T_{3KB}}{2}$ можно оценить как

$$E \cdot \exp\left[-\frac{(T_{_{\mathcal{I}KG}}/2)/2}{\tau_{_{\mathcal{I}MN}}}\right] = E \cdot \exp\left[-\frac{T_{_{\mathcal{I}KG}}}{4\tau_{_{\mathcal{I}MN}}}\right].$$

Упрощенно заменив затухающий импульс импульсом постоянной амплитуды, найдем с использованием (12) максимальное значение напряжения на нейтрали

$$U_{N} = E \cdot (1 + K_{C}) \cdot \exp\left[-\frac{T_{_{\mathcal{I}K}}}{4\tau_{_{\mathcal{I}M}}}\right]$$
(13)

Из (13) видно, что при малых длительностях воздействующих на высокую сторону трансформатора волн $\tau_{50\%} = 0.69 \tau_{um}$ колебания напряжения на нейтрали не успеют развиться в полной мере, и максимальное напряжение на нейтрали будет невелико. При больших длительностях падающих волн $\tau_{50\%}$ воздействующие на нейтраль перенапряжения могут быть значительны, достигая величин, несколько меньших 2*E*.

Выражение (13) получено для случая воздействия волн напряжений одновременно на все три фазы ВН трансформатора. При воздействии только на одну из фаз высоковольтной обмотки трансформатора с разземленной нейтралью ток пораженной фазы, разветвляясь, проходит через непораженные фазы и далее по проводам ВЛ. Без существенной погрешности можно пренебречь волновыми сопротивлениями проводов ВЛ и считать непораженные фазы короткозамкнутыми на концах [1].

Если напряжение $U_A(t)$ приложено только к одной фазе трансформатора, то для получения оценок максимальных перенапряжений на нейтрали можно считать $U_B(t) = U_C(t) = 0$. Если напряжения $U_A(t) = U_B(t)$ приложены к двум фазам трансформатора, то можно упрощенно считать $U_C(t) = 0$. С учетом этого, выражение (11) примет вид

$$U_N = \frac{nU}{3} \cdot \left[1 - K_C \cdot \frac{p^2}{p^2 + \omega_{\Im KB}^2} \right], \qquad (14)$$

где n - число фаз трансформатора, к которым одновременно приложено напряжение U = U(p).

Аналогично преобразованиям, выполненным при выводе (13), можно получить

$$U_{N} = \frac{nE}{3} \cdot (1 + K_{C}) \cdot \exp\left[-\frac{T_{_{3KB}}}{4\tau_{_{uMN}}}\right]$$
(15)

где *n* - число фаз трансформатора, к которым одновременно приложено напряжение $U(t) = E \cdot \exp(-t/\tau_{um})$.

Из (15) видно, что наибольшие перенапряжения на нейтрали трансформатора будут при воздействии волн грозовых перенапряжений одновременно на три фазы высоковольтной обмотки трансформатора, а минимальные перенапряжения – при воздействии лишь на одну фазу.

Для трансформатора 110/10 кВ 125 MBA по (15):

$$U_{N} = \frac{nE}{3} \cdot \left[1 + (1 - 0.143)\right] \cdot \exp\left[-\frac{T_{\scriptscriptstyle \mathfrak{N}\mathcal{B}}}{4\tau_{\scriptscriptstyle \mathsf{M}\mathcal{M}}}\right] = 0.619nE \cdot \exp\left[-\frac{T_{\scriptscriptstyle \mathfrak{N}\mathcal{B}}}{4\tau_{\scriptscriptstyle \mathsf{M}\mathcal{M}}}\right]$$
(16-a)

Для трансформатора 220/10 кВ 125 MBA по (15):

$$U_{N} = \frac{nE}{3} \cdot \left[1 + (1 - 0.065)\right] \cdot \exp\left[-\frac{T_{_{\Im KB}}}{4\tau_{_{UMN}}}\right] = 0.645 nE \cdot \exp\left[-\frac{T_{_{\Im KB}}}{4\tau_{_{UMN}}}\right]$$
(16-6)

Для сравнения выражений (16) с литературными данными отметим, что исследования [5] обобщаются приведенной в [6] формулой

$$U_{N} = 0.6nE \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{4\tau_{uMn}}{T_{_{9KB}}}\right) \right].$$
(17)

Формулы (16) и (17) похожи по структуре и дают качественно одинаковые результаты. Однако способ получения (17) в [6] не описан и не дано определения величинам $T_{_{3KB}}$ и $\tau_{_{иMM}}$.

На рис.5-6 представлены результаты расчетов по формуле (16) с использованием соотношения $\tau_{50\%} = 0.69 \tau_{_{\rm имn}}$ амплитуд перенапряжений на разземленной нейтрали трансформаторов 110/10 и 220/10 кВ одной и той же номинальной мощности 125 МВА. В качестве *E* принято типовое значение остающегося на ОПН (стороны ВН) напряжения при амплитуде тока 10 кА: для 110 кВ $E = U_{10\kappa A} = 250$ кВ, для 220 кВ $E = U_{10\kappa A} = 500$ кВ. Так как грозовые токи в подстанционных ОПН 110-220 кВ (стороны ВН), как правило, меньше 10 кА, то получим незаниженные оценки перенапряжений на нейтрали. Кроме того, на рис.5-6 нанесены испытательные напряжения изоляции нейтрали, приведенные в табл.2.

Таблица 2

Испытательное напряжение полного грозового импульса лля изоляции нейтрали согласно ГОСТ 1516 3-96

Uном, кВ	испытательное (допустимое) напряжение нейтрали, кВ				
	полная	облегченная			
110	480 (470)	200			
220	750 (705)	400			

Допустимое напряжение на трансформаторе принимается равным [6] $U_{\partial on} = 1.1(U_{ucn} - 0.5U_{nom}).$

Из рис.5 видно, что при всех реально возможных длительностях $\tau_{50\%}$ воздействующих на силовой трансформатор 110 кВ волн грозовых перенапряжений амплитуда напряжений на разземленной нейтрали не превосходит испытательного напряжения нейтрали в случае, если ее изоляция полная (как у линейной обмотки трансформатора).

Имеющийся согласно рис.5 запас между максимальными грозовыми перенапряжениями на изоляции нейтрали и ее полными испытательными напряжениями предположить, позволяет что зашита ОТ грозовых перенапряжений изоляции разземленных нейтралей полной силовых трансформаторов 110 кВ не требуется. Этот вывод получен для случая, когда высоковольтная обмотка трансформатора защищена современными ОПН 110 кВ. В случае защиты высоковольтной обмотки вентильными разрядниками РВС-110 и РВМГ-110 кВ величина Е будет больше, чем для ОПН, а значит и расчетные перенапряжения на изоляции нейтрали возрастут. Если изоляция разземленной нейтрали облегченная, то ее защита обязательна во всех случаях.

Из рис.6 видно, что разземленная нейтраль силовых трансформаторов 220 кВ требует защиты от грозовых перенапряжений во всех случаях (и полная изоляция, и облегченная).



Рис.5. Амплитуда перенапряжений на разземленной нейтрали силового двухобмоточного трансформатора 110/10 кВ, S=125 МВА (согласно (16-а)) в зависимости от условной длительности импульса $\tau_{50\%}$ и числа фаз *n* (вторичная обмотка ненагружена, E = 250 кВ).



Рис.б. Амплитуда перенапряжений на разземленной нейтрали силового двухобмоточного трансформатора 220/10 кВ, S=125 МВА (согласно (16-б)) в зависимости от условной длительности импульса $\tau_{50\%}$ и числа фаз *n* (вторичная обмотка ненагружена, *E* = 500 кВ).

4. Выводы

- Получены аналитические выражения, которые позволяют оценить максимальные грозовые перенапряжения на изоляции разземленной нейтрали силовых трансформаторов 110-220 кВ;
- Проанализированы факторы, влияющие на перенапряжения на разземленной нейтрали силовых трансформаторов;
- Расчетами показано, что для силовых трансформаторов 110 кВ с полной изоляцией нейтрали в случае защиты их высоковольтной обмотки 110 кВ с помощью современных ОПН 110 кВ не требуется установки ОПН-Н в нейтраль для защиты ее изоляции от грозовых перенапряжений;
- Для силовых трансформаторов 220 кВ установка ОПН-Н в разземляемую нейтраль для защиты ее изоляции от грозовых перенапряжений необходима во всех случаях (полная изоляция, облегченная).

Литература:

[1] Л.И. Сиротинский. Техника высоких напряжений. Часть третья. Выпуск первый. "Волновые процессы и внутренние перенапряжения в электрических системах". Государственное энергетическое издательство. Москва-Ленинград, 1959.

[2] П. Хаммарлунд. "Восстанавливающееся напряжение на контактах выключателя". Перевод с англ. яз. Государственное энергетическое издательство, Москва-Ленинград, 1956.

[3] "Электротехнический справочник. Том 1", издание пятое, исправленное. Под общей редакцией П.Г. Грудинского и др. – М.: "Энергия", 1974.

[4] Г. Корн и Т. Корн. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва, "Наука", 1970.

[5] Г.М. Иманов, А.А. Пухальский, Ф.Х. Халилов, А.И. Таджибаев. "Защита электрических сетей предприятий нефти и газа от перенапряжений". Санкт-Петербург, изд-во ПЭИПК, 1999.

[6] В.В. Базуткин, К.П. Кадомская, М.В. Костенко, Ю.А. Михайлов. "Перенапряжения в электрических системах и защита от них". Учебник для вузов. – СПб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отделение. 1995.